



**Puertas
De Acceso**

BY BEST ACCESS DOORS

SOLUCIONES DE ACCESO DE CONFIANZA

ESPECIFICACIONES

01. Marco con tapajuntas; esquinas completamente soldadas.
 - DSH: acero galvanizado paint bond calibre 14.
 - DSH A: acero galvanizado paint bond calibre 14.
 - DSH B: aluminio calibre 11.
02. Bisagra de pivote.
03. Empaque EPDM alrededor de todo el perímetro del marco.
04. Material de la tapa:
 - DSH acero galvanizado paint bond calibre 14
 - DSH A aluminio calibre 11
 - DSH B aluminio calibre 11.
05. Revestimiento interior de la tapa:
 - DSH acero galvanizado paint bond calibre 22
 - DSH A aluminio calibre 18
 - DSH B aluminio calibre 18.
06. Resortes de gas con amortiguador integral y función de retención en posición abierta.
07. Aislamiento de tablero de fibra rígida de 1".
08. Drenaje central fijo.
09. Enlace fusible de 165° (se suministra un enlace fusible adicional).
10. Mecanismo Thermolatch® II de retención/liberación positiva.
11. Cable de restricción de la tapa.
12. Aislamiento de fibra de vidrio en la tapa: estándar 1"; DSH60120A y DSH60120B: 2".
13. Liberación mediante pasador de retención en posición abierta.
14. Manija interior de apertura conectada a un cable de acero de 1/8" de diámetro.
15. Manija exterior de apertura conectada a un cable de acero de 1/8" de diámetro.
16. Soporte del pestillo de la tapa.
17. Sistema de tapajuntas Bilclip®.

ACABADO DE FÁBRICA:

ACERO: IMPRIMANTE DE ÓXIDO ROJO.

ALUMINIO: ACABADO NATURAL DE FÁBRICA (MILL FINISH).

HERRAJES: ZINCADOS Y SELLADOS CON CROMATO.

Este producto puede instalarse en un techo plano o inclinado. Cuando se instale en un techo inclinado, el lado de la bisagra debe quedar paralelo a la pendiente del techo. Si la pendiente del techo excede los 30°, consulte a la fábrica para las modificaciones necesarias.


Para ver la lista completa de opciones, visite www.PuertasdeAcceso.com.mx

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

SKU: **PA-BA-DSH-A**

VENTILA DE HUMO DE ACERO GALVANIZADO

CONFIGURACIÓN DE DOBLE HOJA




DIMENSIONES Y APARIENCIA

>> Haga clic para ver detalles adicionales y precios <<


TABLA DE TALLAS ESTÁNDAR:

ACERO	ACERO/ ALUMINIO	ALUMINIO	TAMAÑO ANCHO X LARGO
DSH4848	DSH4848A	DSH4848B	4'-0" x 4'-0" [1220mm] X [1220mm]
DSH4872	DSH4872A	DSH4872B	4'-0" x 6'-0" [1220mm] X [1830mm]
DSH4890	DSH4890A	DSH4890B	4'-0" x 7'-6" [1220mm] X [2285mm]
DSH4896	DSH4896A	DSH4896B	4'-0" x 8'-0" [1220mm] X [2440mm]
DSH6060	DSH6060A	DSH6060B	5'-0" x 5'-0" [1525mm] X [1525mm]
DSH6072	DSH6072A	DSH6072B	5'-0" x 6'-0" [1525mm] X [1830mm]
DSH6084	DSH6084A	DSH6084B	5'-0" x 7'-0" [1525mm] X [2135mm]
DSH6096	DSH6096A	DSH6096B	5'-0" x 8'-0" [1525mm] X [2440mm]
DSH60120	DSH60120A	DSH60120B	5'-0" x 10'-0" [1525mm] X [3050mm]
DSH6666	DSH6666A	DSH6666B	5'-0" x 5'-6" [1525mm] X [1675mm]
DSH66144	DSH66144A	DSH66144B	5'-0" x 12'-0" [1525mm] X [3660mm]
DSH7272	DSH7272A	DSH7272B	6'-0" x 6'-0" [1830mm] X [1830mm]

DSH 66144, DSH66144A y DSH-66144B TIENEN (4) TAPAS.



PARA MÁS DETALLES
CONSULTE LA SEGUNDA PÁGINA



DATOS DEL PROYECTO

Medidas personalizadas disponibles - ¡entrega rápida!

NOMBRE DEL PROYECTO :	CANTIDAD	ANCHO	ALTO	OPCIONES
ARQUITECTO :				
DISTRIBUIDOR :				
CONTRATISTA :				
UBICACIÓN :	INSTRUCCIONES ESPECIALES :			
FECHA :				
INSTRUCCIONES DE ETIQUETADO :	APROBACIÓN DEL SUBMITTAL : (Firma o Sello)			

Escanee o Haga Clic



Para ver precios e información adicional del producto

TELÉFONO :
1-800-483-0823
FAX:
1-888-828-6021




AV. PASEO DE LA REFORMA 222
PISO 18, PMB #111
COL. JUÁREZ, ALCALDÍA
CUAUHTÉMOC 06600 CIUDAD DE
MÉXICO, CDMX MÉXICO



SITIO WEB :
www.PuertasdeAcceso.com.mx
CORREO ELECTRÓNICO :
info@PuertasDeAcceso.com.mx

PA-BA-DSH-A

VENTILA DE HUMO DE ACERO GALV. CONFIGURACIÓN DE DOBLE HOJA



NOTA:

1. LAS TAPAS SE ABRIRÁN CON UNA CARGA DE NIEVE/VIENTO DE 10 PSF (49 KG/M²)
2. EL CONJUNTO DE VENTILACIÓN ESTÁ CLASIFICADO PARA UNA CARGA VIVA DE 40 PSF (195 KG/M²)
3. LAS TAPAS PERMANECERÁN CERRADAS BAJO UNA FUERZA DE SUCCIÓN DEL VIENTO DE 90 PSF (438 KG/M²)

1. MECANISMO DE CIERRE TÉRMICO - LAS TAPAS FUNCIONARÁN SOLO CUANDO SE ACTIVEN
 - A. MANUALMENTE
 - B. POR CALOR MEDIANTE UN ESLABÓN FUSIBLE DE 1650
2. EL FABRICANTE DEBERÁ PROPORCIONAR UNA ETIQUETA CON INSTRUCCIONES PARA REINICIAR EL CIERRE EN EL INTERIOR DEL MARCO

